

Инструкция по установке DC-DC конвертера

Комплект поставки:

Конвертер DC-DC - 1 шт

Гайка - 2 шт

Гровер - 4 шт

Винт - 2 шт


Проставки - 2 шт

Предохранитель 250АС 5А - 2 шт

Инструкция - 1 шт

Шаг № 1

Демонтируйте трансформатор с платы блока радиуправления, для этого открутите 2 винта и отсоедините 2 разъема (1 и 2 на рисунке)




Шаг № 2

На место трансформатора установите конвертер DC-DC используя проставки и метизы.



Шаг № 3


Подключите разъемы конвертере DC-DC к плате блока радиуправления.



Примечание: 4-контактный разъем необходимо подключить в разъем на плате блока радиуправления наименьшего напряжения. Пример: на плате блока радиуправления 3 4-контактных разъема: 110В, 220В, 380В. Необходимо подключить 4-контактный разъем конвертера DC-DC в разъем 110В на плате блока радиуправления.

Шаг № 4

Заменить предохранитель цепи питания блока радиуправления с 0,5А на 5А (в комплекте поставки)



Установка завершена.